



## INTERVENTION DE L'ÉQUIPE VERTE


*Travaux d'entretien* : Travaux ponctuels

Dates d'intervention : Le 23 janvier 2015

Cours d'eau concernés : Ruisseau de Saint Brès

Communes concernées : Saint Brès - Secteur aval du P.A.V

Nature des travaux : Travaux ponctuels



### Travaux réalisés :

Objet : Peuplier dépérissant menaçant de s'effondrer

### Travaux réalisés :


- Démontage, évacuation et billonnage en haut de berge



Démontage de l'arbre



Démontage de l'arbre



Démontage de l'arbre



Démontage de l'arbre

## INTERVENTION DE L'ÉQUIPE VERTE



Après travaux